

臺北自來水事業處

推薦優良水池水塔清洗廠商服務報告書

北水薦字第 0023 號



東昇清潔工程有限公司

聯絡電話:02-2792-9939

手機:0910-215-628



用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

檢查日期：113年02月25日

基本資料	臺北市內湖區大湖山莊街170號				連絡人		曾先生		
	場所名稱	大湖國小	e-mail		電話		(02)2791-5870#52		
水池5座，總計94.74噸；水塔5座，總計157.82噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：活動中心1F 編號：A（編號以英文字母表示如：A.B.C...Z） ☒ 1樓地面 ☐ 地下__層 ☐ 其他__							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L 5.1 W 1.7 H 1.5 (m) 13 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他__ ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與汗水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他__							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：活動中心5F 編號：1（編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10）							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L 3.3 W 1.2 H 1 (m) 3.95 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他__							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他__							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
清洗前	水池	2024/02/25	11:32	0.40	7.4	75	0.22	-	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
	水塔	2024/02/25	12:55	0.39	7.3	74	0.21	-	
清洗後	水池	2024/02/25	12:38	0.25	7.2	65	0.34	-	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
	水塔	2024/02/25	13:26	0.24	7.1	64	0.33	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章	廠商簽章	教育訓練合格人員 (112)北市水教證字第0134號 證號：		

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第1頁；共5頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

(活動中心1F)水池A清洗前



(活動中心1F)水池A清洗後



(活動中心5F)水塔1清洗前



(活動中心5F)水塔1清洗後



用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

檢查日期：113年02月25日

基本資料	臺北市內湖區大湖山莊街170號			連絡人		曾先生			
	場所名稱	大湖國小	e-mail	電話		(02)2791-5870#52			
水池5座，總計94.74噸；水塔5座，總計157.82噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：創新樓B1 編號：B（編號以英文字母表示如：A、B、C...Z） ☐ 1樓地面 ☒ 地下 B1層 ☐ 其他							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L 6.1 W 3.1 H 1 (m) 18.91 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：創新樓4F 編號：2（編號以阿拉伯數字表示如：1、2、3...10）							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L 5.3 W 6.3 H 1.2 (m) 40.06 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
清洗前	水池	2024/02/25	12:13	0.40	7.5	75	0.22	-	
	水塔	2024/02/25	13:29	0.39	7.4	74	0.20	-	
清洗後	水池	2024/02/25	13:07	0.26	7.3	65	0.33	-	
	水塔	2024/02/25	14:54	0.24	7.2	64	0.32	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北水質科 87335962。								
建議改善事項				用戶簽章	廠商簽章		教育訓練合格人員		(112)北市水教證字第0134號
				東昇清潔工程有限公司 北水屬字第0023號		證號：			


備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第2頁；共5頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

(創新樓B1)水池B清洗前




(創新樓B1)水池B清洗後



(創新樓4F)水塔2清洗前



(創新樓4F)水塔2清洗後



用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

檢查日期：113年02月25日

基本資料	臺北市內湖區大湖山莊街170號				連絡人		曾先生		
	場所名稱	大湖國小	e-mail		電話	(02)2791-5870#52			
水池5座，總計94.74噸；水塔5座，總計157.82噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：踏實樓B1 編號：C (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☐ 1樓地面 ☒ 地下 B1層 ☐ 其他							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L 2.9 W 5.9 H 1.2 (m) 20.53 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：踏實樓4F 編號：3 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L 7.8 W 4 H 1.4 (m) 43.68 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質檢驗 水質合格 水質不合格
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池	2024/02/25	09:37	0.40	7.5	75	0.21	-	
	水塔	2024/02/25	10:03	0.39	7.4	74	0.20	-	
清洗後	水池	2024/02/25	10:42	0.25	7.3	65	0.33	-	
	水塔	2024/02/25	11:15	0.24	7.2	64	0.32	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示符合水質標準；「+」表示不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章	廠商簽章		教育訓練合格人員	(112)北市水教證字第0134號
						東昇清潔工程有限公司 北水騰字第0023號		證號：	

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第3頁；共5頁)。



水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

(踏實樓B1)水池C清洗前



(踏實樓B1)水池C清洗後



(踏實樓4F)水塔3清洗前



(踏實樓4F)水塔3清洗後



用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

檢查日期：113年02月25日


基本資料	臺北市內湖區大湖山莊街170號				連絡人	曾先生				
	場所名稱	大湖國小	e-mail		電話	(02)2791-5870#52				
水池5座，總計94.74噸；水塔5座，總計157.82噸；										
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：淳樓樓B1 編號：D (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☐ 1樓地面 ☒ 地下 B1 層 ☐ 其他								
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP								
	容量	容量：L 3.2 W 6.3 H 1.1 (m) 22.17 噸								
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰								
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他								
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽								
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管								
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：淳樓樓4F 編號：4 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)								
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP								
	容量	容量：L 4.7 W 5.5 H 1.3 (m) 33.6 噸								
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他								
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他								
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽								
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管								
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估 ☒ 水質合格 ☐ 水質不合格	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L		
清洗前	水池	2024/02/25	10:58	0.40	7.5	76	0.22	-		
	水塔	2024/02/25	13:52	0.39	7.4	74	0.20	-		
清洗後	水池	2024/02/25	12:01	0.25	7.3	65	0.34	-		
	水塔	2024/02/25	15:09	0.24	7.2	64	0.32	-		
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氮氣符合水質標準；「+」表示氮氣不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。									
建議改善事項					用戶簽章	廠商簽章	東昇清潔工程有限公司 北水廳字第0023號			教育訓練合格人員 (112)北市水教證字第0134號 證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第4頁；共5頁)。




水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

(**淳樸樓B1**)水池D清洗前



(**淳樸樓B1**)水池D清洗後



(**淳樸樓4F**)水塔4清洗前



(**淳樸樓4F**)水塔4清洗後




用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：東昇清潔工程有限公司

檢查日期：113年02月25日

基本資料	臺北市內湖區大湖山莊街170號				連絡人		曾先生			
	場所名稱	大湖國小	e-mail		電話	(02)2791-5870#52				
水池5座，總計94.74噸；水塔5座，總計157.82噸；										
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：大湖樓B1 編號：E (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☐ 1樓地面 ☒ 地下 B1 層 ☐ 其他 _____								
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP								
	容量	容量：L 3 W 6.1 H 1.1 (m) 20.13 噸								
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 _____ ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與汗水池或化糞池相鄰								
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____								
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽								
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管								
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：大湖樓4F 編號：5 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)								
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP								
	容量	容量：L 8.1 W 4.1 H 1.1 (m) 36.53 噸								
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____								
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____								
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽								
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管								
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評語 ☒ 水質合格 ☐ 水質不合格	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L		
清洗前	水池	2024/02/25	11:47	0.40	7.5	76	0.21	-		
	水塔	2024/02/25	12:28	0.39	7.4	74	0.20	-		
清洗後	水池	2024/02/25	13:03	0.25	7.3	65	0.33	-		
	水塔	2024/02/25	14:07	0.24	7.2	64	0.32	-		
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北市自來水事業處水質科87335962。									
建議改善事項					用戶簽章	廠商簽章	東昇清潔工程有限公司 北水廳字第0023號			教育訓練合格人員 (112)北市水教證字第0134號 證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第5頁；共5頁)。



水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

(大湖樓B1)水池E清洗前



(大湖樓B1)水池E清洗後



(大湖樓4F)水塔5清洗前



(大湖樓4F)水塔5清洗後

